

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 01	Datum: 09.04.2025	Bem.: Ansicht außen von Süden
--------------	-------------------	-------------------------------



Lfd. Nr.: 02	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – Blasen + Hohlstellen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 03	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – Blasen + Hohlstellen
--------------	-------------------	---



Lfd. Nr.: 04	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – Blasen + Hohlstellen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 05	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--



Lfd. Nr.: 06	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – Blasenbildung
--------------	-------------------	--

FOTODOKUMENTATION

Gebäude: Deutsches Fotomuseum

Straße: Raschwitzer Straße 11b

Datum: 09.04.2025

Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 07	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle Blasenbildung
--------------	-------------------	--------------------------------------



Lfd. Nr.: 08	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 09	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – fehlende Notüberläufe
--------------	-------------------	--



Lfd. Nr.: 10	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 11	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--



Lfd. Nr.: 12	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 13	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle – fehlende Notüberläufe
--------------	-------------------	--



Lfd. Nr.: 14	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Halle - Blasenbildung
--------------	-------------------	--

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 15	Datum: 09.04.2025	Bem.: fehlender Notüberlauf Rotunde
--------------	-------------------	-------------------------------------

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 16	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dach Halle – verschlissene Abdichtung
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 17	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dach Halle - verschlissene Abdichtung
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach




Lfd. Nr.: 18	Datum: 09.04.2025	Bem.: Halle Nebenraum - Wasserschaden innen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 19	Datum: 09.04.2025	Bem.: Halle Nebenraum – Wasserschaden innen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 20	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Rundbau - Lageverschiebungen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 21	Datum: 09.04.2025	Bem.: Dachfläche Rundbau - Lageverschiebungen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 22	Datum: 09.04.2025	Bem.: Rundbau (Rotunde) – Wasserschäden innen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 23	Datum: 09.04.2025	Bem.: Rundbau (Rotunde) – Wasserschäden innen
--------------	-------------------	---

FOTODOKUMENTATION
Gebäude: Deutsches Fotomuseum
Straße: Raschwitzer Straße 11b
Datum: 09.04.2025
Gegenstand: Zustand Flachdach



Lfd. Nr.: 24	Datum: 09.04.2025	Bem.: Rundbau (Rotunde) von innen
--------------	-------------------	-----------------------------------