

Übergabe-/Übernahmeprotokoll

Durch den:

Förderverein der Grundschule Markkleeberg Großstädteln e.V.

Alte Straße 7

04416 Markkleeberg

vertreten durch:

werden an die:

Stadtverwaltung Markkleeberg

Rathausplatz 1

04416 Markkleeberg

In die Verantwortlichkeit von, vertreten durch:

hiermit für das Grüne Klassenzimmer der Grundschule Markkleeberg Großstädteln

- eine Rundstamm-Holzpergola mit Stahlseil-Rankhilfen zur Verschattung und
- Naturholzverkleidung der alten Sitzgelegenheiten

übergeben.

Die Übergabe an die Stadt Markkleeberg erfolgt mängelfrei und entsprechend Vorabstimmung zwischen den beteiligten Parteien.

Mit der Übergabe werden vom Übergebenden folgende Unterlagen mit übergeben:

- Angebots- und Rechnungsunterlagen
- Protokoll zur Sicherheitstechnischen Abnahme von Ausstattungsgegenständen auf der Grundlage DIN EN 1176-1-11:2017

Mit der Übernahme übernimmt die Stadt Markkleeberg als Eigentümer insbesondere die notwendigen Wartungs- und Inspektionspflichten. Eventuelle Gewährleistungsmängel hat die Stadt Markkleeberg eigenständig gegenüber den durch den Förderverein beauftragten Unternehmen geltend zu machen.

Der Stadt wurden dazu alle notwendigen Unterlagen übergeben. Deren Vollständigkeit wird hiermit bestätigt.

Markkleeberg, 12.06.2024

.....

Für den Förderverein

.....

Vertreter der Stadt Markkleeberg





Protokoll zur Sicherheitstechnischen Abnahme von Ausstattungsgegenständen auf der Grundlage DIN EN 1176 -1-11: 2017

Objekt:

Stadt	Lage	Straße:	Gem.: Großstädteln,
Markkleeberg	Markkleeberg Großstädteln	Alte Straße Nr. 7	FIS 18/2

Verkehrssicherungspflichtiger

Stadtverwaltung Markkleeberg
 Amt für Soziales und Bildung
 Postfach 1226
 04416 Markkleeberg
 Tel.: 0341 3533-249
 Datum: 27.02.2024

Prüfbüro:

Sven Reuter Frei Räume
 Garten- und Landschaftsarchitekt
 Beerendorfer Straße 1
 04509 Delitzsch
 Tel.: 034202 339110, Mobil:0171 6941128
 Prüfbeginn 11.00 Uhr

Prüfer: Sven Reuter 15.03.2024

Ergebnis:

mängelfrei	X	Mängel	Gefahr im Verzug
------------	---	--------	------------------

1. Gegenstand der Prüfung:

Gegenstand der Prüfung ist die Pergola mit Sitzbänken (Grünes Klassenzimmer) auf dem Gelände der Grundschule Großstädteln im Ortsteil Städteln der Stadt Markkleeberg. Die Anlage befindet sich in einem abgetrennten Hof der Schule.

Die Prüfung umfasst folgende Flächen und Geräte:

- 1.1 Pergola Robinienholz (Hersteller Holzhof Weißnig)
- 1.2 Sitzelemente Robinien-Schrittholz (Hersteller Holzhof Weißnig)
- 1.3 die Frei- und Fallräume der unter 1.1 und 1.2 genannten Geräte.

2. Art der Prüfung:

Die durchzuführende Prüfung dient der Sicherheitstechnischen Abnahme der Anlage.

3. Prüfungsgrundlagen, Normen

Die sicherheitstechnische Abnahme erfolgt auf Grundlage folgender Normen:

- 3.1 DIN 18034-1, Fassung von 2020,
- 3.2 SächsBauO (§§ 3, 16 und 59),
- 3.3 GUV SI 8073.

Auf zusätzliche besondere Sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren wird bei der Abnahme für die Einzelgeräte verwiesen.

Von den Herstellerangaben lagen zum Zeitpunkt der Kontrolle online vor:

keine

Hersteller:

Meinholzhof - Michael Lahn
Kunzwerdaer Str.9a
04861 Torgau
Tel:0160 92030378
Mail: meinholzhof@gmail.com
Web: www.meinholzhof.net

4. Einzelgeräte**4.1 Pergola**

Freiraum: ohne Mängel

Fallraum/Aufprallfläche: keine Anforderungen

Fallschutz: keine Anforderungen, Belag wassergebundene Decke, Tragschichtmaterial (Schotter) in Deckschicht (Hinweis 1)

Konstruktion: Pfosten Robinie, geschält, Rankhilfen Edelstahldrahtseil, unterster Draht Höhe 1,35 m üOKG und 1,03 m ü OK Sitzelement, ohne Mängel

Fangstellen: ohne Mängel

Verschraubungen: ohne Mängel

Material, Absplitterungen: ohne Mängel

Markierung Einbauhöhe Fallschutz: keine Anforderungen

Fundamente: Fundamentüberdeckung wassergeb. Decke, ohne Mängel

Prüfplakette: keine, Herstellungsjahr 2024

Sonst: Drahtseilenden scharf, ungeschützt (Hinweis 2)

4.2 Sitzelemente Hockerbank

Freiraum: ohne Mängel

Fallraum/Aufprallfläche: keine Anforderungen

Fallschutz: keine Anforderungen, Belag wassergebundene Decke, Tragschichtmaterial (Schotter) in Deckschicht (Hinweis 1)

Konstruktion: Hockerbank aus Robinienholz, geschält, Höhe 41 cm üOKG, ohne Mängel

Fangstellen: keine

Verschraubungen: ohne Mängel

Material, Absplitterungen: Sitzflächen mit kleineren Absplitterungen (Hinweis 3)

Markierung Einbauhöhe Fallschutz: keine Anforderungen

Fundamente: Fundamentüberdeckung wassergeb. Decke, ohne Mängel

Prüfplakette: keine, Herstellungsjahr 2024

Sonst: XXX

5. Ausstattung

Keine Prüfung

6. Umfeld

Bäume – keine

Sträucher – keine

Giftpflanzen – keine

Absturzhöhen – ohne Mängel

Umzäunung – ohne Mängel

Verkehr – ohne Mängel

Verschmutzungen – ohne Mängel

7. Mängel

Keine

8. Hinweise

8.1 zu 4.1 Deckschicht nacharbeiten, Kornstufung einhalten, Steine ablesen.

8.2 zu 4.1 Drahtseilenden verpressen

8.3 zu 4.2 Sitzfläche nachschleifen

9. Fotodokumentation



Bild 1 – Gesamtansicht




Bild 2 – Höhe unterster Rankdraht




Bild 3 –
Höhe Sitzelement





Bild 4 –
Höhe Rankdraht über
Sitzelment

Anlagen: Lageplan Luftbild – 1 Seite

Delitzsch, den 15.03.2024


Sven Reuter, Projektleiter
Dachstuhl- und Holzwerkstoffwerk
Bau- und Holzwerkstoffwerk
Sven Reuter
Sven Reuter
Sven Reuter



MeinHolzhof

Manufaktur & Vertrieb
Weßnig

Meinholzhof Michael Lahn, Kunzwerdaer Straße 9a, 04861 Torgau
Förderverein der Grundschule Markkleeberg
Alte Straße 7
04416 Markkleeberg

Seite: 1
MHWJH Rechnung Nr.: 23000174
Kunden Nr.: 11720
Bearbeiter: VF - Josefine
Datum: 02.10.2023

MHWJH Rechnung Nr. 23000174

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
1	3,000 Satz	Demontage der alten Sitzgelegenheiten Montage und Verkleidung der Betonelemente Zustand: rustikal, natürlich, roh Material: Eiche / Robinie Sitzbeleg: Stärke ca 40 mm auf UK Seitenverkleidung: 4 Seiten Rangebohlen einfache Beplankung auf UK	2.320,0000		6.960,00
2	1,000 Satz	Herstellung, Lieferung und Montage vor Ort Rundstamm Pergola einfache Ausführung inkl Rankenhilfen Zustand: rustikal, natürlich, roh Material: Riundstamm, Robinie / Eiche + Stahlseile Rankenhilfe: Stahlseil inkl. Zubehör Seitenhöhe ca 2,0 - 2,50 , Mitte ca 2,50-3m inkl Befestigungsmittel	3.950,0000		3.950,00
3	1,000 Pauschal	TÜV Abnahme	252,0000		252,00
4	12,000 Stück	Herstellung von Punktfundamenten inkl. Beton und Befestigungsmittel für Rundstämme	105,0000		1.260,00
Gesamt Netto					12.422,00
zzgl. 19,00 % USt. auf				12.422,00	2.360,18
Gesamtbetrag					14.782,18

Meinholzhof Michael Lahn
Kunzwerdaer Str.9a
04861 Torgau/OT Weßnig
UstID.Nr. DE 168 053 751

Tel: 0160-92030378
Mail: meinholzhof@gmail.com
Web: www.meinholzhof.net
bei Facebook, Instagram, Hood.de

Bankverbindung
Volksbank Leipzig
IBAN: DE27 8609 5604 0100 0098 03
BIC: GENODEF1LVB